



DESCRIZIONE

NO RUST GEL

Convertitore di ruggine professionale

Converte rapidamente l'ossido di ferro trasformandolo in una pellicola protettiva, stabile, perfettamente ancorata ed altamente resistente, neutralizzando la formazione di ruggine su acciaio e ferro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

*(Dati principali rilevati a 20°
e con umidità relativa
inferiore al 75 %)*

<i>Aspetto</i>	<i>Liquido gelatinoso</i>
<i>Colori e base</i>	<i>Bruno scuro</i>
<i>Supporti di applicazione</i>	<i>Ferro ossidato</i>
<i>Resa teorica per mano</i>	<i>12 - 13 mq/l</i>
<i>Applicazione e diluizione</i>	<i>a pennello pronto all'uso a rullo pronto all'uso a spruzzo pronto all'uso</i>
<i>Pulizia attrezzi</i>	<i>Con acqua potabile</i>
<i>Secco al tatto</i>	<i>3 - 4 h</i>
<i>Sovraverniciabile</i>	<i>24 - 36 h</i>
<i>Essiccazione completa</i>	<i>12 - 24 h</i>
<i>Peso specifico</i>	<i>1,03 +/- 0,05 g/ml</i>
<i>Vita di stoccaggio</i>	<i>12 mesi (in luogo fresco e asciutto)</i>
<i>Confezioni</i>	<i>Litri 0,25 - 0,750 - 5</i>

**PREPARAZIONE DEI
SUPPORTI**

Se necessario asportare con mezzi meccanici (spazzolatura) le croste grossolane di ruggine ed eventuali parti in fase di distacco.

MODALITA' DI UTILIZZO

Agitare bene la confezione prima dell'uso.

Tende a sedimentare.

Applicare NO RUST GEL con pennello, rullo o a spruzzo.

Per ottenere una pellicola più resistente è possibile inumidire la superficie trattata con NO RUST GEL, successivamente con acqua potabile, in quanto consente al prodotto di agire più a lungo e più in profondità.

NOTE: il prodotto reagisce con la ruggine. Se applicato su un supporto privo di ruggine l'essiccazione del prodotto avviene in tempi lunghi con possibile creazione di difetti alla successiva verniciatura. In tal caso dopo 24 ore è consigliabile eliminare parti di prodotto in eccesso con acqua potabile e lasciarlo asciugare bene prima di procedere con la verniciatura.

CONSIGLI UTILI

Mescolare bene prima dell'uso.

Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto inferiore a +8°C o superiore a +35°C.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente superiore a 80%.

Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Aerare sufficientemente il locale dopo la tinteggiatura prima di soggiornarvi nuovamente.

Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle conoscenze tecniche e scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. Tuttavia non costituiscono garanzia di risultato in quanto le condizioni e le modalità di applicazione sono al di fuori di ogni controllo. Si consiglia di valutare sempre l'effettiva idoneità del prodotto ad ogni singolo caso specifico e di rispettare le prescrizioni d'uso indicate nella scheda tecnica.



Zona industriale C/da Sant' Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it